

# ООО НПИ «ГЕНЕРАЦИЯ»

Разработка и производство энерго и ресурсосберегающей продукции

450071, г.Уфа, ул. Ростовская, 18  
ИНН 0276128255, КПП 027601001  
р/с 40702810606000001309 в Башкирском ОСБ №8598 г. Уфа  
к/с 30101810300000000601 БИК 048073601

Тел/факс: (347) 254-96-36  
(347) 246-28-96  
8-962-519-25-85  
E-mail: [generation-ufa@mail.ru](mailto:generation-ufa@mail.ru)

## Монтажная схема

Прибор необходимо закрепить на стене, подвесив на гвоздь или шуруп за отверстие для подвески, в непосредственной близости от защищаемого объекта.. Намотать один провод-излучатель на трубу (не менее 15 витков). Витки должны быть обязательно вплотную друг к другу. Закрепить виток пластиковой стяжкой в начале и в конце навивки. Отступив от предыдущей намотки 100 мм., намотать другой провод-излучатель по той же схеме, но обязательно виток в противоположном направлении и так же закрепить виток пластиковой стяжкой. То же самое сделать и с другой парой проводов. Все витки должны быть противоположны друг другу. Не забыть про сеть.

Схема №1




Схема №2




Схема №3

